




NUTS

WING NUTS

Stamped



Nominal Size or Basic Major Diameter of Thread		Threads per Inch	A		B		C		D	E		G	H	T	
			Wing Spread		Wing Height		Wing Thickness		Between Wings	Boss Diameter		Boss Height	Wall Height	Stock Thickness	
			Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.	Max.	Min.
6	0,138	32	0,78	0,72	0,40	0,34	0,18	0,14	0,25	0,41	0,35	0,08	0,12	0,04	0,03
8	0,164	32	0,78	0,72	0,40	0,34	0,18	0,14	0,25	0,41	0,35	0,08	0,12	0,04	0,03
10	0,190	24 & 32	0,91	0,85	0,47	0,41	0,21	0,17	0,34	0,53	0,47	0,10	0,12	0,04	0,03
1/4	0,250	20	1,11	1,05	0,50	0,44	0,25	0,21	0,34	0,62	0,56	0,11	0,12	0,05	0,04
5/16	0,313	18 & 24	1,30	1,24	0,59	0,53	0,30	0,26	0,46	0,73	0,67	0,14	0,18	0,06	0,05
3/8	0,375	16 & 24	1,41	1,34	0,67	0,61	0,34	0,30	0,69	0,83	0,77	0,16	0,18	0,06	0,05